

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施 設 の 名 称	点 検 日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 5 月 9 日

1、遮水工の点検

点 検 項 目	点検結果		遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置
シート状況	有	無	
突起物による損傷の有無		○	
接合部の剥離の有無		○	

2、擁壁の点検

点 検 項 目	点検結果		損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置
擁壁状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し		○	
クラック		○	
コンクリートの剥離		○	
鉄筋の露出、腐食		○	

3、その他

点 検 項 目	点検結果		備 考
フェンス状況	有	無	
フェンスの破損		○	
周縁状況	有	無	
ごみの飛散		○	
道路の汚れ		○	

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施 設 の 名 称	点 検 日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 4 月 11 日

1、遮水工の点検

点 検 項 目	点検結果		遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置
シート状況	有	無	
突起物による損傷の有無		○	
接合部の剥離の有無		○	

2、擁壁の点検

点 検 項 目	点検結果		損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置
擁壁状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し		○	
クラック		○	
コンクリートの剥離		○	
鉄筋の露出、腐食		○	

3、その他

点 検 項 目	点検結果		備 考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		○	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		○	
道路の汚れ		○	