

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施設の名称	点検日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 8 年 1 月 9 日

1、遮水工の点検

点検項目	点検結果		遮水工が低下するおそれがある場合 講じた措置
シートの状況	有	無	
突起物による損傷の有無	<input type="radio"/>		
接合部の剥離の有無	<input type="radio"/>		

2、擁壁の点検

点検項目	点検結果		損壊するおそれがある場合 講じた措置
擁壁の状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し	<input type="radio"/>		
クラック	<input type="radio"/>		
コンクリートの剥離	<input type="radio"/>		
鉄筋の露出、腐食	<input type="radio"/>		

3、その他

点検項目	点検結果		備考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		<input type="radio"/>	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		<input type="radio"/>	
道路の汚れ		<input type="radio"/>	

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施設の名称	点検日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 12 月 2 日

1、遮水工の点検

点検項目	点検結果		遮水工が低下するおそれがある場合 講じた措置
シートの状況	有	無	
突起物による損傷の有無	<input type="radio"/>		
接合部の剥離の有無	<input type="radio"/>		

2、擁壁の点検

点検項目	点検結果		損壊するおそれがある場合 講じた措置
擁壁の状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し	<input type="radio"/>		
クラック	<input type="radio"/>		
コンクリートの剥離	<input type="radio"/>		
鉄筋の露出、腐食	<input type="radio"/>		

3、その他

点検項目	点検結果		備考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		<input type="radio"/>	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		<input type="radio"/>	
道路の汚れ		<input type="radio"/>	

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施設の名称	点検日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 11 月 14 日

1、遮水工の点検

点検項目	点検結果		遮水工が低下するおそれがある場合 講じた措置
シートの状況	有	無	
突起物による損傷の有無	<input type="radio"/>		
接合部の剥離の有無	<input type="radio"/>		

2、擁壁の点検

点検項目	点検結果		損壊するおそれがある場合 講じた措置
擁壁の状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し	<input type="radio"/>		
クラック	<input type="radio"/>		
コンクリートの剥離	<input type="radio"/>		
鉄筋の露出、腐食	<input type="radio"/>		

3、その他

点検項目	点検結果		備考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		<input type="radio"/>	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		<input type="radio"/>	
道路の汚れ		<input type="radio"/>	

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施設の名称	点検日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 10 月 3 日

1、遮水工の点検

点検項目	点検結果		遮水工が低下するおそれがある場合 講じた措置
シートの状況	有	無	
突起物による損傷の有無	<input type="radio"/>		
接合部の剥離の有無	<input type="radio"/>		

2、擁壁の点検

点検項目	点検結果		損壊するおそれがある場合 講じた措置
擁壁の状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し	<input type="radio"/>		
クラック	<input type="radio"/>		
コンクリートの剥離	<input type="radio"/>		
鉄筋の露出、腐食	<input type="radio"/>		

3、その他

点検項目	点検結果		備考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		<input type="radio"/>	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		<input type="radio"/>	
道路の汚れ		<input type="radio"/>	

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施設の名称	点検日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 9 月 5 日

1、遮水工の点検

点検項目	点検結果		遮水工が低下するおそれがある場合 講じた措置
シートの状況	有	無	
突起物による損傷の有無	<input type="radio"/>		
接合部の剥離の有無	<input type="radio"/>		

2、擁壁の点検

点検項目	点検結果		損壊するおそれがある場合 講じた措置
擁壁の状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し	<input type="radio"/>		
クラック	<input type="radio"/>		
コンクリートの剥離	<input type="radio"/>		
鉄筋の露出、腐食	<input type="radio"/>		

3、その他

点検項目	点検結果		備考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		<input type="radio"/>	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		<input type="radio"/>	
道路の汚れ		<input type="radio"/>	

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施設の名称	点検日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 8 月 5 日

1、遮水工の点検

点検項目	点検結果		遮水工が低下するおそれがある場合 講じた措置
シートの状況	有	無	
突起物による損傷の有無	<input type="radio"/>		
接合部の剥離の有無	<input type="radio"/>		

2、擁壁の点検

点検項目	点検結果		損壊するおそれがある場合 講じた措置
擁壁の状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し	<input type="radio"/>		
クラック	<input type="radio"/>		
コンクリートの剥離	<input type="radio"/>		
鉄筋の露出、腐食	<input type="radio"/>		

3、その他

点検項目	点検結果		備考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		<input type="radio"/>	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		<input type="radio"/>	
道路の汚れ		<input type="radio"/>	

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施設の名称	点検日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 7 月 4 日

1、遮水工の点検

点検項目	点検結果		遮水工が低下するおそれがある場合 講じた措置
シートの状況	有	無	
突起物による損傷の有無	<input type="radio"/>		
接合部の剥離の有無	<input type="radio"/>		

2、擁壁の点検

点検項目	点検結果		損壊するおそれがある場合 講じた措置
擁壁の状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し	<input type="radio"/>		
クラック	<input type="radio"/>		
コンクリートの剥離	<input type="radio"/>		
鉄筋の露出、腐食	<input type="radio"/>		

3、その他

点検項目	点検結果		備考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		<input type="radio"/>	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		<input type="radio"/>	
道路の汚れ		<input type="radio"/>	

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施設の名称	点検日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 6 月 6 日

1、遮水工の点検

点検項目	点検結果		遮水工が低下するおそれがある場合 講じた措置
シートの状況	有	無	
突起物による損傷の有無	<input type="radio"/>		
接合部の剥離の有無	<input type="radio"/>		

2、擁壁の点検

点検項目	点検結果		損壊するおそれがある場合 講じた措置
擁壁の状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し	<input type="radio"/>		
クラック	<input type="radio"/>		
コンクリートの剥離	<input type="radio"/>		
鉄筋の露出、腐食	<input type="radio"/>		

3、その他

点検項目	点検結果		備考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		<input type="radio"/>	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		<input type="radio"/>	
道路の汚れ		<input type="radio"/>	

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施設の名称	点検日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 5 月 9 日

1、遮水工の点検

点検項目	点検結果		遮水工が低下するおそれがある場合 講じた措置
シートの状況	有	無	
突起物による損傷の有無	<input type="radio"/>		
接合部の剥離の有無	<input type="radio"/>		

2、擁壁の点検

点検項目	点検結果		損壊するおそれがある場合 講じた措置
擁壁の状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し	<input type="radio"/>		
クラック	<input type="radio"/>		
コンクリートの剥離	<input type="radio"/>		
鉄筋の露出、腐食	<input type="radio"/>		

3、その他

点検項目	点検結果		備考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		<input type="radio"/>	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		<input type="radio"/>	
道路の汚れ		<input type="radio"/>	

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

施設の名称	点検日
北名古屋衛生組合藤岡最終処分場	令和 7 年 4 月 11 日

1、遮水工の点検

点検項目	点検結果		遮水工が低下するおそれがある場合 講じた措置
シートの状況	有	無	
突起物による損傷の有無	<input type="radio"/>		
接合部の剥離の有無	<input type="radio"/>		

2、擁壁の点検

点検項目	点検結果		損壊するおそれがある場合 講じた措置
擁壁の状況	有	無	
沈下、傾斜、迫り出し	<input type="radio"/>		
クラック	<input type="radio"/>		
コンクリートの剥離	<input type="radio"/>		
鉄筋の露出、腐食	<input type="radio"/>		

3、その他

点検項目	点検結果		備考
フェンスの状況	有	無	
フェンスの破損		<input type="radio"/>	
周縁の状況	有	無	
ごみの飛散		<input type="radio"/>	
道路の汚れ		<input type="radio"/>	